



# Однолинейная эл. схема вспомогательной лебедки




# Расположение выводов в блоке резисторов



Клеммник

1	2	3	4	5	6
●	●	●	●	●	●
P1	P2	P3	P4	P5	P6

# Монтажная схема вспомогательной лебедки



# Принципиальная схема управления вспомогательной лебедки

